

Реестр
объектов социальной инфраструктуры государственных учреждений, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга / негосударственных учреждений (организаций), а также государственных учреждений, неподведомственных администрациям районов Санкт-
Петербурга, расположенных на территории района
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование (полное) ОСИ	Вид ОСИ *	ФИО руководителя ОСИ, если нет вышестоящей организации указать наименование и организационно правовую форму	Фактический адрес ОСИ (или подробное месторасположение ОСИ, если отсутствует конкретный адрес), телефон/факс. Юридический адрес, если нет вышестоящей организации	Наименование вышестоящей организации с указанием организационно правовой формы, ФИО руководителя	Юридический адрес вышестоящей организации телефон/факс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики	Здания учреждения общего и профессионального образования	Иванова Н.П.	СПб проспект КиМа д 11 литера Б	Администрация Василеостровского района Омельницкий Владимир Владимирович	199155 Санкт-Петербург, проспект КиМа д 11 литера Б Телефон: 350-0323 Факс: 350-0323

* - вид ОСИ указывается в соответствии с «Перечнем приоритетных видов объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, подлежащих первоочередному анкетированию»

АНКЕТА ГОУ №18
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта) Государственное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 с углубленным изучением математики
(указывается наименование объекта, например: «Карусель», «Пятерочка», продовольственный магазин, аптека и т.п.)

Вид объекта Школа
(указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)

Фактический адрес объекта Санкт –Петербург проспект КиМа дом 18 литера Б

Общая площадь объекта 4908
(указывается общая площадь в кв.м.)

Этаж / этажи расположения объекта 1,2,3,4 этажи
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Кадастровый номер объекта 78:2065:9:15

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта 199155 Санкт-Петербург
проспект КиМа 18 литера Б
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

Должность, Ф.И.О. руководителя директор Иванова Н.П

Телефон, факс 350-0323, 350-0323

E-mail school018@spb.edu.ru

Наименование вышестоящей организации Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма, название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации 199178, Большой проспект В.О.,55, Санкт-Петербург

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации 576-93-71,321-33-15

E-mail руководителя вышестоящей организации tuvo@gov.spb.ru

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации _____

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Подходы к ГОУ №18	0	0	0						
					Выступ от плоскости вертикальной конструкции: - при навеске на высоте от 0,7 до 0,9 м «С»	м	0	Не более 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.10	
					-при размещении на отдельно стоящей опоре «С»	м	0	Не более 0,3		
					При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой «С»	м	0	Не менее 0,05	СП 35-101-2001 рис.2.32	
					либо ограждением высотой «С»	м	0	Не менее 0,7		
1.2	Пути пешеходного движения									
	Въезд №1, Въезд №2	1	0	0						
					ширина пути «К»	соответствие	да	Не менее 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.3	
					продольный уклон «К»	%	0	Не более 5 (10 на протяжении не более 12 м пути)	СНиП 35-01-2001 п.3.3 СП 35-101-2001 рис.2.34	
					поперечный уклон «К»	%	0	Не более 2		
					высота бортовых камней по краям пешеходных путей «К»	м	0	Не более 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.4	
					высота бортовых камней по краям в пересечениях с проезжей частью «К»	м	0	Не более 0,04		

				покрытие путей «К»	соответствие	соответствует	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы		
				Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»	м	0,01	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.7	
1.3	Наружные лестницы								
	Центральный вход	1	0	0					Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
				Размеры ступеней: ширина проступей «О»	м	0,33-0,38	Не менее 0,4	СНиП 35-01-2001 п.3.9	
				высота ступеней «О»		0,11-0,21	Не более 0,12		
				Ширина марша лестниц «О»	м	7,5	Не менее 1,35	СН иП 35-01-2001 п.3.27	
				Уклон лестниц «О»	соотношение	1:1	Не более 1:2	СНиП 35-01-2001 п.3.28	
				бортики на боковых краях ступеней «О»	м	0	Высота не менее 0,02		
				Противоскользящее покрытие на краях ступеней	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001 рис.2.21	
				Ограждение с поручнями на высоте «О»	м	нет	0,9; в дошкольных учреждениях- 0,9 и 0,5; при ширине марша 2,5 и более - разделительные поручни	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
				Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц: размеры цифр: «С»	м	нет	0,01 0,015 Не менее 0,002	СНиП 35-01-2001 п.3.33	
				Ширина					
				Высота					
				Высота рельефа					
				Поверхность покрытий ступеней «О», «К»	соответствие	соответствие	Шероховатая	СНиП 35-01-2001 п.3.7	
1.4	Пандусы: стационарные, переносные								
	Центральный вход	0	0	0					
				Высота одного подъема «К»	м	0	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
				Уклон «К»	%	0	Не более 8		
				Ширина площадки «К»	м	0	Не менее 1,0		
				Глубина площадки «К»	м	0	Не менее 1,5		
				Бортики по продольным краям «К»	м	0	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
				Ограждения с поручнями на высоте «К»	м	0	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
				Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	0	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
				Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	

1.5	Подъемники вертикальные									
	Центральный вход	0	0	0	«К», «О»	наличие	0	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	
1.6	Подъемники наклонные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К»	наличие	0	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
1.7	Подъемники переносные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К»	наличие	0	Наличие		
1.8	Аппарели колейные									
	Центральный вход	1	0	0	«К»	наличие	0	Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Входной узел									
2.1	Входные площадки									
	Центральный вход	1	0	0						
					Навес	наличие	Да	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.14	Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН
					Водоотвод	наличие	Да	Наличие		
					Подсветка площадки	наличие	Да	Наличие		
					Поверхность покрытий «О», «К»	соответствие	Да	Шероховатая		
					Поперечный уклон «К», «О»	%	0	В пределах 1-2		
					Глубина площадки «К»	м	2,5	Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «на себя»	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Ширина площадки «К»	м	11,2	Не менее 1,5		
					Высота площадки «К»	м	0,015	Не более 0,025	СНиП 35-01-2001 п.3.17	Если не лестничная вх.площадка
2.2	Вестибюли									
	Центральный вход	0	0	0						
					Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С»	наличие	нет	Наличие		
					Текстофоны «Г»	наличие	нет	Наличие		
2.3	Входные тамбуры									
	Центральный вход	1	0	0						
					Глубина «К»	м	3,3	Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.15	
					Ширина «К»	м	1,7	Не менее 2,2		
2.3.1	Водосборные решетки									
	Центральный вход	0	0	0						
2.4	Входные двери									
	№1,2,3,4,5, классные двери	1	0	0	Ширина просветов ячеек «К», «О»	м	0	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.15	
					Ширина проемов «К»	м	1,5	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,015	Не более 0,025		

2.4.1	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Вестебюль	1	1	1						
					Высота полосы маркировки «С»	м	0,1	Не менее 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.25	
					Ширина полосы маркировки «С»	м	0,9	Не менее 0,2		
				Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С»	м	1,3	Не ниже 1,2 и не выше 1,5			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры									
	1-4 этажи	1	0	0						
					Ширина пути движения «К»	м	2,3	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	Переходы в другие здания									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина перехода «К»	м		Не менее 2,0	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.4	Пространства перед дверьми при открывании «к себе»									
	Лестничные марши	1	0	0						
					Глубина «К»	м	2,3	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.5	Пространства перед дверьми при открывании «от себя»									
	коридоры	1	0	0			2,3			
					Глубина «К»	м		Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.6	Пространства для разворота на 90 – 180 гр. инвалида на кресле-коляске									
	коридоры	1	0	0						
					Диаметр зоны разворота «К»	м	2,3	Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Название зоны	0	0	0						
					Размеры в плане «К»	м		Не менее 0,9 x 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.8	Ковровые покрытия на путях движения									
	Название зоны	0	0	0						
						Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»	м		Не более 0,013	СНиП 35-01-2001 п.3.22
					Ковровые покрытия плотно закреплено	соответствие		Соответствие	СНиП 35-01-2001 п.3.22	
3.9	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Классы	1	0	0						
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.10	Двери во внутренних помещениях									

Классы		1	0	0						
					Ширина дверных и открытых проемов «К»	м	1,5	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,02	Не более 0,025		
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
					Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»	наличие	нет	От 1,4 до 1,75	СНиП 35-01-2001 п.3.61	
3.11	Балконы, лоджии									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина «К»	м		Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Лестничные марши и ограждения									
4.1	Внутренние лестницы									
	Меж этажные	1	0	0						
					Ограждения с поручнями на высоте «О»	м	0,9	0,9 и 0,5 в дошкольных учреждениях	СНиП 35-01-2001 п.3.32	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О»	м	0,3	0,3	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Высота подъема ступеней «О»	м	0,14	Не более 0,15	СНиП 35-01-	
					Ширина проступей «О»	м	0,31	Не менее 0,3	2001 п.3.28	
4.2	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	0	0	0						
					Высота одного подъема «К»	м	0	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%	0	Не более 8		
					Ширина площадки «К»	м	0	Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м	0	Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям «К»	м	0	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м	0	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	0	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
					Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	0	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
4.3	Подъемники вертикальные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	

4.4	Подъемники наклонные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
4.5	Подъемники переносные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.17	С посторонней помощью
4.6	Аппарели колейные									
	ГБОУ №18	0	0	0	«К»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Лифты									
5.1	Лифты									
	ГБОУ №18	0	0	0						
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,1	СНиП 35-01-2001, п. 3.35	
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,4		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	нет		СНиП 35-01-2001, п. 3.37	
					Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»	м	0	Не более 1,2 и не менее 0,85	СНиП 35-01-2001, п. 3.58	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	0	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	1	1						
					Ширина «К»	м	0	Не менее 1,65	СНиП 35-01-2001 п.3.67	Не менее одной из общего числа кабин на этаже
					Глубина «К»	м	0	Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»	м	0	0,75	СП 35-101-2001, рис. 3.10	
					Высота унитаза «К»	м	0	0,46	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Высота писсуара «К»	м	0	Не более 0,5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1					Копка управления смывом писсуара на высоте «К»	м	0	1,1	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	0	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.2	Входные двери универсальных кабин									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	0	0						
					Ширина дверей «К»	м	0	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п. 3.23	
					Высота порога «К»	м	0	Не более 0,025		
6.3	Умывальники									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	0	0						
					Нижний край раковины на высоте «К»	м	0	Не менее 0,68	СП 35-101-2001, рис. 3.10, 3.12	
					Нижний край зеркала на высоте «К»	м	0	0,9 – 1,0		
					Угол наклона зеркала «К»	градус	0	10		
					Нижний край электрического прибора для	м	0	1,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					сушки рук на высоте «К»					
6.4	Кабины душевые закрытые									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	0	0						
					Размеры в плане «К»:	м х м	0	Не менее 1,8 х 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1	
					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	0	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	0	0						
					Размеры в плане «К»:	м х м		Не менее 1,2 х 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.69	
6.6	Ванные комнаты									
	ГБОУ №18 1-4 этаж	0	0	0						
					Размеры в плане «К»	м х м	0	Не менее 2,2 х 2,2	СНиП 35-01-2001 п.3.68	
					Поручни «О»	наличие	0	Наличие		
6.6					Ширина дверей «К»	м		Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие		Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
7	Зоны обслуживания									
7.1	Зоны обслуживания универсальные									
	Участок для голосования	1	0	0						
					Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»	м	2	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
					Пространство у мест обслуживания «К»	м х м	2х2	Не менее 0,9 х 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении сбоку «К»	м	0	Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3	
					Площадь приема посетителей на два рабочих места «О», «К»	м ²	0	18	СП 35-103-2001 п.3.11	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении фронтально «К»	м	0	Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.4	
					Высота столов, прилавков «К»	м	0	Не выше 0,9 от пола	СП 35-101-2001 рис 3.3	
7.2	Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов									
	ГБОУ №18	0	0	0						
					Места для сидения в залах ожидания	%	0	5	СНиП 35-01-2001	

					вокзалов «О», «К»				п.4.12 СП 35-103-2001 п.8.7	
					Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»	м ²	0	2,1 на одно место	СП-35-103-2001 п.8.4	
7.3	Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений									
	ГБОУ №18	0	0	0						
					Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»	%	0	2 от общей вместимости плюс 1 место при вместимости свыше 1000 зрителей	СП 35-103-2001 п.5.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размещение инвалидов в зрительных залах вне существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»	соответствие	0	соответствие	СП -35-103-2001 п.6.33	
					Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»	м	0	0,5; 0,7; 0,9	СП-35-103-2001 п.6.32	
7.4	Зоны обслуживания в залах бассейнов									
	ГБОУ №18	0	0	0						
					Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К»	м	0	0,5(для детей, от 0,9 до 1,2 (для взрослых)	СП -35-103-2001 п.5.11	
					Резиновые рифленые полосы на основных путях движения по залам бассейна «С»	наличие	0	Наличие	СП -35-103-2001 п.5.11	
8	Автостоянки									
8.1	Места для парковки									
	ГБОУ №18	0	0	0						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10 (но не менее одного места)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
					Удаление от входа в объект «К», «О»	м	0	Не далее 50 (100 – при жилых зданиях)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	0	Не менее 3,5	СП 35-101-2001 рис.2.33	
					Длина зоны для парковки «К»	м	0	Не менее 5,0		
					Обозначение стоянки авто-машины инвалида на кресле-коляске международным символом	наличие	0	Наличие		

1
ГБОУ №18

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей в всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.2. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящиеся не далее 500 метров от организации).
5. При заполнении п.3.11 «Балконы, лоджии» учитываются только те балконы и лоджии, которые используются гражданами, в том числе инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата (в зданиях учреждений социального обслуживания населения, зданиях лечебно-профилактических учреждений; в многоквартирных жилых домах, где проживают инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и в других зданиях).

Заполнил Анкету:

Должность _____

ФИО _____

№ тел. _____

_____ « _____ » _____ 201_г.
(подпись)

Согласовано:

(должность руководителя обследованного объекта)

(подпись руководителя обследованного объекта)

М.П.

(фамилия и инициалы руководителя)

**План ГОУ №18
мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры на 2011 на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование организации, тип объекта	Адрес объекта	Мероприятия	Затраты на выполнение мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
2012 год						
1.1	ГОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики	СПб проспект КиМа д 11 литера Б	Установка контрастных полос на прозрачных полотнах дверей		Бюджет СПб	ГОУ №18 в случае дополнительного финансирования
2.1	ГОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики	СПб проспект КиМа д 11 литера Б	Установка универсальных кабин общественных туалетов		Бюджет СПб	ГОУ №18 в случае дополнительного финансирования

Приложение № 9
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

Форма отчета

о выполнении Плана мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории _____ района Санкт-Петербурга

№ п/п	№ мероприятия Плана	Наименование объекта	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Сведения о выполнении мероприятий с указанием причин невыполнения	Затраты на выполнение мероприятий, тыс.руб. с указанием источника финансирования